

## Objectivos

#### A Monitorização Ambiental permite:

- Acompanhar e compreender a evolução de variáveis ambientais (água, solo e biodiversidade) na área de influência do EFMA;
- Recolher e analisar os dados de suporte à tomada de decisão, no âmbito da gestão e exploração do EFMA;
- Avaliar a eficácia das medidas de mitigação implementadas para os vários domínios ambientais e, caso seja necessário, propor novas medidas.

A divulgação dos resultados da monitorização efetuada pela EDIA permite auxiliar os agricultores na gestão sustentável das explorações agrícolas do EFMA.




O Circuito Hidráulico de Évora e Respetivo Bloco de Rega possui uma comunidade avifaunística diversa, tendo sido identificadas 80 espécies, 72 em época de reprodução e 48 em invernada. Em termos de abundância, esta foi maior na época de reprodução do que na invernada. O menor número de espécies identificadas em época de reprodução justifica-se pelo facto de se encontrar bastante próximo da cidade de Évora e de vias rodoviárias principais sofrendo, por consequência, uma maior pressão antropogénica, o que explica a ausência de espécies mais sensíveis à presença humana.

## Avifauna

Foi possível observar algumas espécies de aves de rapina, nomeadamente, águia-calçada, águia-d'asa-redonda, tartaranhão-ruivo-dos-pauis, tartaranhão-azulado, peneireiro-cinzento, peneireiro-vulgar, milhafre-real e milhafre-preto. O tartaranhão-azulado é uma espécie invernante, sendo por isso esperada a sua presença apenas em invernada.

Relativamente ao sisão, é uma espécie muito pouco abundante no bloco de rega, tendo sido observados apenas 2 indivíduos no período reprodutor. Quanto à abetarda, esta espécie não foi detetada na área do bloco de rega.



A calhandra-real é uma espécie pouco abundante na área do bloco, tendo-se sido observado poucos indivíduos na primavera. Também a perdiz-do-mar é pouco abundante, tendo sido observado apenas três indivíduos. O alcaravão também foi uma espécie registada no bloco, apenas na primavera.

(dados 2021/2022)





Salinização e Sodicização dos Solos — Os valores de condutividade elétrica no extrato de saturação mantiveram-se sempre abaixo dos 2dS/m, não se evidenciando problemas de salinização dos solos. Na maioria dos perfis não existem indícios de sodicidade dos solos, com exceção de 2 perfis, com valores indicativos de que podem começar a surgir problemas. O risco de salinização/sodicização dos solos é médio em praticamente todo o bloco, apesar da água de rega apresentar risco baixo, os solos apresentam deficiente drenagem interna e externa, o que pode favorecer a acumulação de sais.

**Matéria Orgânica** — Os teores de matéria orgânica (M.O.) são baixos, sempre inferiores a 1,5%. Os solos são solos de texturas médias a grosseiras, pobres em M.O., onde não é expectável teores de M.O. superiores a 1,5%. As condições climáticas (pouca humidade e temperaturas elevadas) favorecem a perda de M.O. através da sua decomposição.

**Nitratos** — Os valores dos nitratos, embora não sejam excessivamente elevados, não são favoráveis e deverão ser acompanhados nas monitorizações futuras.

**Compactação** — Os valores de densidade aparente e porosidade total, na camada superficial, revelam a presença de camadas pouco porosas e compactas.


**Drenagem** — A maioria dos solos deste bloco apresenta problemas de drenagem interna, sendo a condutividade hidráulica saturada destes solos maioritariamente lenta.

**Qualidade da Água de Rega** — A água de rega apresenta um risco baixo de salinização e de sodicização dos solos, classificando-se em C2S1, o que significa que pode ser usada em rega desde que se verifique uma lavagem moderada.

**Erosão** — O risco de erosão potencial predominante é o baixo, com algumas áreas com risco moderado. O tipo de ocupação do solo não está a contribuir para a minimização dos riscos de erosão. Não existem sinais de erosão na maioria das parcelas mas, apesar de existirem medidas de redução da velocidade de escoamento da água (enrelvamento e camalhão), existe um ponto EVOR\_08, onde os sinais de erosão são evidentes, com formação de canais. Nestes solos, onde a suscetibilidade à erosão é alta, deve-se ter em atenção as práticas agrícolas para que os efeitos de erosão hídrica não sejam agravados futuro.

**Atividade Biológica** - Os valores medidos da atividade biológica do solo, enquadram-se dentro dos limites correspondentes a solos cultivados, pelo que, no momento atual os tipos de ocupação de solo não estão a limitar a atividade biológica do solo.

## Qualidade dos Solos





Parâmetros que excederam os valores de referência, num universo de 83 parâmetros monitorizados em 2023.


	,	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	at place at the	
	Águas Super	Local		
	Parâmetro	Limiar/NQA	1	2
	Oxigénio dissolvido	≥ 5 mg/L	X	<b>√</b>
		60-120 %	X	<b>√</b>
	Azoto Amoniacal	≤ 1 mg/L	X	<b>√</b>
	Azoto Kjeldahl	≤ 1 mg/L	X	×
ji G	Fósforo total	≤ 0,13 mg/L	X	×
	Nitrito	≤ 0,5 mg/L	×	×
	Pesticidas/He	1	2	
d	AMPA	≤ 0,1 µg/L	×	×
	Glifosato	≤ 0,1 µg/L	×	×
	S-metolacloro	≤ 0,1 µg/L	<b>√</b>	×

valor abaixo do limiar/NQAvalor acima do limiar/NQA

No quadro apresentam-se, por local, os parâmetros que excederam o valor de referência no decorrer das campanhas de amostragem realizadas em 2023. No decorrer das campanhas de amostragem são ultrapassados os valores de referência para o oxigénio dissolvido (local 1); o azoto amoniacal (local 1); e em todos os locais são ultrapassados os valores para azoto Kjeldahl, fósforo total; nitritos. A presença de fósforo total e nitritos sugere aplicação excessiva de fertilizantes. Também, a concentração de zinco dissolvido na água (local 1) pode ser indicativa de utilização excessiva de fertilizantes. No caso de aplicação excessiva de fertilizantes azotados e contendo fósforo pode resultar a lixiviação do azoto para massas de água, aumentando os níveis de azoto Kjeldahl (em todos os locais). As campanhas de amostragem, ainda, revelam a utilização em todos os locais de herbicidas de amplo espectro empregues em várias culturas, nomeadamente para o controlo seletivo de ervas daninhas. O princípio ativo detetado em todos locais foi o Glifosato, tendo sido também detetada a presença do principal metabolito do glifosato AMPA. No local 2, também, foi detetado S-metolacloro, herbicida usado para controlar plantas daninhas anuais e perenes em culturas agrícolas. A excedência relativamente ao valor de referência indica aplicação excessiva de herbicidas que pode representar riscos para os ecossistemas aquáticos e potenciais preocupações para a saúde humana. É importante destacar que a utilização desses princípios ativos deve seguir as orientações e regulamentações adequadas, a fim de minimizar os impactos ambientais e garantir a segurança dos seres humanos e dos ecossistemas aquáticos.

Neste contexto, sublinha-se a necessidade de correção de procedimentos e o caráter imperativo da adoção de boas práticas agroambientais devidamente sistematizadas no Guia de Boas Práticas Ambientais disponibilizado pela EDIA.

# Águas Superficiais



(dados de 2023)

### Parâmetros que excederam os valores de referência, num universo de 77 parâmetros monitorizados em 2023.

Águas Subte	Local			
Parâmetro	Limiar/NQA	1	2	3
Oxigénio dissolvido	≥ 70 %	X	×	X
Turvação	≤ 4 NTU	×	<b>√</b>	X
Cloreto	≤ 250 mg/L	<b>√</b>	×	<b>√</b>
Fósforo total	≤ 0,13 mg/L	×	<b>√</b>	X
Manganês	≤ 0,05 mg/L	✓	<b>√</b>	X
Nitratos	≤ 50 mg/L	×	×	<b>√</b>
Oxidabilidade	≤ 5 mg/L	<b>√</b>	<b>√</b>	X
Zinco	≤ 0,05 mg/L	<b>√</b>	×	<b>√</b>
Coliformes Totais	≤ 20 UFC/100 ml	×	<b>√</b>	X
Coliformes Fecais	≤ 20 UFC/100 ml	×	<b>√</b>	X
Estreptococos Fecais	≤ 20 UFC/100 ml	×	<b>√</b>	X
Pesticidas/Herbicidas			2	3
AMPA	≤ 0,1 µg/L	×	<b>√</b>	X
Glifosato	≤ 0,1 µg/L	<b>√</b>	<b>√</b>	×
Bentazona	≤ 0,1 µg/L	<b>√</b>	×	<b>√</b>
Pesticidas Totais	≤ 0,5 µg/L	×	<b>√</b>	×

No quadro apresentam-se, por local, os parâmetros que excederam o valor de referência no decorrer das campanhas de amostragem realizadas em 2023. Os locais 1 e 3 apresentam contaminação fecal da água, sugerindo que há um foco contaminação por fezes de animais ou humanas. Os valores observados para o oxigénio dissolvido, também, corroboram a presença de matéria orgânica em excesso. Assim como, os valores observados de turvação no local 1 e 2, também, podem indicar a entrada excessiva de sedimentos ou matéria orgânica em suspensão. Tal como, os valores de oxidabilidade observados no local 3 podem indicar a presença de substâncias orgânicas ou inorgânicas que podem ser oxidadas na água, geralmente, indica a presença de poluentes ou contaminantes na água, que podem ter origem natural ou resultar de atividades humanas.

valor abaixo do limiar/NQA valor acima do limiar/NQA

No local 2 são ultrapassados os valores de referência de cloretos o que sugere tendência para acumulação excessiva de sais na água. A presença de nitratos e fósforo total sugere aplicação excessiva de fertilizantes. São ultrapassados os valores de referência para o fósforo total (local 1 e 3) e nitratos (local 1 e 2). As campanhas de amostragem, ainda, revelam a utilização de herbicidas de amplo espectro empregues em várias culturas, nomeadamente para o controlo seletivo de ervas daninhas e pragas. Nos locais 1 e 3 é ultrapassado o valor de referência para os pesticidas totais. O princípio ativo detetado no local 3 foi o Glifosato, tendo sido também detetada a presença do principal metabolito do glifosato AMPA nos locais 1 e 3. No local 2 foi detetada a substância ativa bentazona usada em herbicidas para o controlo das infestantes. A excedência relativamente ao valor de referência indica aplicação excessiva de herbicidas que pode representar riscos para os ecossistemas aquáticos e potenciais preocupações para a saúde humana. É importante destacar que a utilização desses princípios ativos deve seguir as orientações e regulamentações adequadas, a fim de minimizar os impactos ambientais e garantir a segurança dos seres humanos e dos ecossistemas aquáticos.

Neste contexto, sublinha-se a necessidade de correção de procedimentos e o caráter imperativo da adoção de boas práticas agroambientais devidamente sistematizadas no Guia de Boas Práticas Ambientais disponibilizado pela EDIA.

#### (dados de 2023)

# Águas Subterrâneas






- Adote práticas culturais que promovam a proteção dos solos e a estabilidade dos agregados, a fim de evitar problemas de erosão
- Previna fenómenos de salinização/alcalinização do solo. Caso sejam detetados implemente medidas de correção.
- Avalie as condições de drenagem da parcela e atue em
- Reduza as mobilizações de solo ao mínimo, particularmente durante
- Mantenha sempre que possível a cobertura vegetal do solo.
- Guarde uma faixa de proteção aos recursos hídricos na qual não se apliquem ou armazenem
- Não utilize as margens das linhas de água para fins agrícolas ou de circulação.
- Sempre que possível garanta a rotação de culturas e priorize o uso de variedades bem adaptadas às
  - Promova a descontinuidade das culturas dentro da parcela.
  - Preserve e promova os habitats naturais e as espécies protegidas.
  - Preserve e promova a vegetação natural nas linhas de água.
  - Assegure a compatibilização das áreas de montado e exemplares isolados de sobreiro e azinheira com a instalação das culturas e
  - Limite tanto quanto possível o uso de agroquímicos na exploração. Evite a sua aplicação nas zonas mais sensíveis e de maior valor



## + Informação

Consulte o "Guia de Boas Práticas Ambientais" e o "Boletim de Rega" no site da EDIA em <u>www.edia.pt</u>







### Contatos

Endereço: Rua Zeca Afonso, 2

7800-522 Beja

Tel.: +351 284315100

Email: edia@edia.pt

## Ficha Técnica

Edição: EDIA, S.A.

Conteúdos: Departamento de Ambiente e

Ordenamento do Território (DAOT)

Fotografias: DAOT e Concurso de Fotografia

Coordenação e Revisão: DAOT

Beja, setembro de 2024

